



Made in Germany

**Carbon Memmbrane
Racing Parts & Tuning**

Motoren einfahren:

Motor sollte ca. 55° Wassertemperatur haben

ca. 5 - 7 Runden mit max. 10 000 upm **ZÜGIG FAHREN !!**

dann rausfahren und den Motor abkühlen lassen
auf gut handwarm

Wieder Fahren

ca. 5 - 7 Runden mit max. 12 000 upm **ZÜGIG FAHREN !!**

dann rausfahren und den Motor abkühlen lassen
auf gut handwarm

ab jetzt kann normal gefahren werden

=====

Warm up engine to 55° C

Go out for 5 – 7 laps with max 10 000 rpm > speedy <
Get in / cool down the engine to “ hand warm “

Out again for 5 – 7 laps with max. 12 000 rpm > speedy <
Get in / cool down the engine to “ hand warm “

Now you can use the engine in race mode !